PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT)

Ensaio realizado conforme a NBR 6484/01 - Sondagens de simples reconhecimento com SPT.

Cliente: Accenture
Obra: Projeto do Rodoanel RMBH - Alça Sul
Local: Belo Horizonte/MG
Data: Início: 20/07/2020
Fim: 20/07/2020

Furo: **SP-20**
Cota(m): -
Coordenadas: N= 7789767.4840
E= 592175.4406

Folha: **1 / 1**



N-SPT	NUMERO DE GOLPES			PROF. CAMADA (m)	INTER. GEOL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	COMPACIDADE OU CONSISTÊNCIA	N.A. (m)
4	1/15	2/15	2/15	0.00			FOFA(O)	
5	2/15	2/15	3/15				POUCO COMPACTA(O)	
11	3/15	5/15	6/15				MÉDIANAMENTE. COMPACTA(O)	
8	3/15	6/15	2/15		SR	SILTE ARENOSO, VERMELHA ESBRANQUIÇADA CLARA E MARROM ESCURO	POUCO COMPACTA(O)	
10	4/15	7/15	3/15				MÉDIANAMENTE. COMPACTA(O)	
9	3/15	4/15	5/15				MÉDIANAMENTE. COMPACTA(O)	
11/31	3/15	5/16	6/15				MÉDIANAMENTE. COMPACTA(O)	
15	4/15	6/15	9/15	8.45			MÉDIANAMENTE. COMPACTA(O)	
19	5/15	8/15	11/15				COMPACTA(O)	
17	4/15	7/15	10/15				MÉDIANAMENTE. COMPACTA(O)	
23	5/15	9/15	14/15				COMPACTA(O)	
29	7/15	11/15	18/15		SR	AREIA (FINA-MÉDIA) SILTOSA, VARIEGADA (AMARELA, VERMELHA E MARROM)	COMPACTA(O)	
37	8/15	17/15	20/15				COMPACTA(O)	
37	11/15	17/15	20/15				COMPACTA(O)	
51	17/15	24/15	27/15	15.40		Critério Especificado pelo Cliente	MUITO COMPACTA(O)	

ESCALA (m): 0, 5, 10, 15, 20

PERFIL GEOLÓGICO: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

LEGENDA DAS ABREVIAÇÕES PRESENTES NA COLUNA DE INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA:
SO=Solo Orgânico; SM=Sedimentos Marinhos; AT = Aterro; AL=Sedimentos Aluvionares; CO = Sedimentos Coluvionares; ST= Sedimentos Terciários; SR=Solo Residual de Rocha;SAR=Solo de Alteração de Rocha; SP=Saprolito; RC= Rocha.

Leitura	Data	Hora	N.A. (m)
1			
2			
3			
4			

Método	Início (m)	Término (m)
T.Cavadeira:	0.00	15.40
T. Espiral:		
Lavagem:		

Lavagem por tempo - 30 mim
Prof. Início (m):
Estágio 1 (m):
Estágio 2 (m):
Estágio 3 (m):

Observação:
FURO DESLOCADO DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO. - As coordenadas e cota devem ser confirmadas topograficamente.

São Paulo, 31 Julho, 2020
Contrato nº: 10735-20
Revisão: R0

Sondador: Zenilson Juvenal Lima de Souza
Verificação: Rosane da Silva Araújo

Resp. Técnico:

Suporte
SONDAGENS E INVESTIGAÇÕES
WWW.SUPORTESOLOS.COM.BR

NOTA: Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à amostra ensaiada. A reprodução deste documento somente poderá ser feita na integra, após aprovação prévia e por escrito da empresa.

SUPORTE - SONDAGENS E INVESTIGAÇÕES
SEDE - Av. Camélia Borges Narciso, 582 - Bela São Pedro - São Pedro/SP - CEP 13.520-000 / FILIAL - Rua Gago Coutinho, 15 - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05075-020
http://www.suportesolos.com.br
contato@suportesolos.com.br