

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT)

Ensaio realizado conforme a NBR 6484/01 - Sondagens de simples reconhecimento com SPT.

Cliente: Accenture

Obra: Projeto do Rodoanel RMBH - Alça Sul

Local: Belo Horizonte/MG

Data: Início: 17/07/2020

Fim: 17/07/2020

Furo: **SP-01**

Cota(m): -

Coordenadas: N= 7790442.9210

E= 587757.7025

Folha:

1 / 1

RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO (S.P.T.) 30cm FINAIS	N-SPT	NUMERO DE GOLPES	ESCALA (m)	PROF. CAMADA (m)	PERFIL GEOLOGICO	INTER. GEOL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	COMPARIDADE OU CONSISTÊNCIA	N.A. (m)
				0.00		AT	AREIA (FINA-MÉDIA) ARGILOSA, MARROM ESCURA		
				0.70					
	3	1/15 1/15 2/15			1			MOLE	
	4	2/15 2/15 2/15			2	SR	ARGILA SILTOSA, CINZA CLARA	MOLE	
	11	2/15 5/15 6/15			3			RIJA(O)	
	12	3/15 5/15 7/15		4.60	4			RIJA(O)	4.95
	2	1/15 1/15 1/15		5	5	SR	AREIA (MÉDIA-FINA), POUCA ARGILOSA, AMARELA ESCURA	FOFA(O)	
	11	2/15 5/15 6/15			6			MÉDIA MENTE COMPACTA(O)	
	14	3/15 6/15 8/15		7.45	7			MÉDIA MENTE COMPACTA(O)	
	15	6/15 1/15 14/15			8	SR	ARGILA ARENOSA, CINZA CLARA	RIJA(O)	
	26	6/15 12/15 14/15		9.65	9			DURA(O)	
	55/23	25/15 30/8			10	SAR	AREIA (FINA-MÉDIA) ARGILOSA, AMARELA ESVERDEADA CLARA E MARROM ESCURA, COM FRAGMENTOS DE ROCHA, (ROCHA MATRIZ: PARAGNAISSE)	MUITO COMPACTA(O)	
	58/21	28/15 30/6			11			MUITO COMPACTA(O)	
	30/11	30/11		12.11	12		Critério Especificado pelo Cliente	COMPACTA(O)	

LEGENDA DAS ABREVIATURAS PRESENTES NA COLUNA DE INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA:

SO=Solo Orgânico; SM=Sedimentos Marinhos; AT = Aterro; AL=Sedimentos Aluvionares; CO = Sedimentos Coluvionares; ST= Sedimentos Terciários; SR=Solo Residual de Rocha;SAR=Solo de Alteração de Rocha; SP=Saprolito; RC= Rocha.

Leitura	Data	Hora	N.A. (m)	Método	Início (m)	Término (m)	Lavagem por tempo - 30 mim	Observação:
1	15/07/2020	14:40	5.00	T.Cavadeira:	0.00	6.00	Prof. Início (m):	AS COORDENADAS E COTAS DEVEM SER CONFIRMADAS TOPOGRAFICAMENTE
2	15/07/2020	14:50	4.95	T. Espiral:			Estágio 1 (m):	
3	15/07/2020	15:00	4.99	Lavagem:	6.00	12.11	Estágio 2 (m):	
4							Estágio 3 (m):	

São Paulo, 23 Julho, 2020

Contrato nº: 10735-20

Revisão: R0

Sondador: Francueldes Severiano de Lima

Verificação: Rosane da Silva Araújo

Resp. Técnico:



Suporte

SONDAGENS E INVESTIGAÇÕES

WWW.SUPORTESOLOS.COM.BR

NOTA: Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à amostra ensaiada. A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra, após aprovação prévia e por escrito da empresa.

SUPORTE - SONDAGENS E INVESTIGAÇÕES

SEDE - Av. Camélia Borges Narciso, 582 - Bela São Pedro - São Pedro/SP - CEP 13.520-000 / FILIAL - Rua Gago Coutinho, 15 - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05075-020

http://www.suportesolos.com.br
contato@suportesolos.com.br