

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAAGEM A PERCUSSÃO (SPT)

Ensaio realizado conforme a NBR 6484/01 - Sondagens de simples reconhecimento com SPT.

Cliente: Accenture

Obra: Projeto do Rodoanel RMBH - Alça Sul

Local: Belo Horizonte/MG

Data: Início: 16/07/2020
Fim: 16/07/2020

Furo: **SP-02**

Cota(m): -

Coordenadas: N= 7790412.5220

E= 587628.6111

Folha:

1 / 1

RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO (S.P.T.) 30cm FINAIS	N-SPT	NUMERO DE GOLPES	ESCALA (m)	PROF. CAMADA (m)	PERFIL GEOLOGICO	INTER. GEOL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	COMPACTADE OU CONSISTÊNCIA	N.A. (m)
0 10 20 30 40 50			0	0.00		AT	AREIA (FINA-MÉDIA) ARGILOSA, MARROM ESCURA	MOLE	
	5	2/15 2/15 3/15		0.60	1			MÉDIA(O)	2.65
	7	2/15 3/15 4/15			2	SR	ARGILA ARENOSA, MARROM ARROXEADA ESCURA	RUA(O)	
	17	4/15 7/15 10/15			3			MÉDIA(O)	
	7	3/15 3/15 4/15			4			MÉDIA(O)	
	7/31	5/15 4/16 3/15	5	4.90	5	SR	AREIA (FINA-MÉDIA) ARGILOSA, CINZA ESVERDEADA CLARA	POUCO COMPACTA(O)	
	9	3/15 4/15 5/15			6			MÉDIA MENTE. COMPACTA(O)	
	18	4/15 7/15 11/15			7	SR		MÉDIA MENTE. COMPACTA(O)	
	36	12/15 12/15 24/15			8			COMPACTA(O)	
	38	10/15 16/15 22/15		9.45	9			COMPACTA(O)	
	40/10	12/15 40/10			10	SAR	AREIA (FINA-MÉDIA) ARGILOSA, CINZA ESVERDEADA CLARA, COM FRAGMENTOS DE ROCHA ALTERADA, (ROCHA MATRIZ: GNAISSE)	MUITO COMPACTA(O)	
	42/15	42/15			11			MUITO COMPACTA(O)	
	45/15	45/15		12.15	12		Critério Especificado pelo Cliente	MUITO COMPACTA(O)	
			15						
			20						

LEGENDA DAS ABREVIÇÕES PRESENTES NA COLUNA DE INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA:

SO=Solo Orgânico; SM=Sedimentos Marinhos; AT = Aterro; AL=Sedimentos Aluvionares; CO = Sedimentos Coluvionares; ST= Sedimentos Terciários; SR=Solo Residual de Rocha; SAR=Solo de Alteração de Rocha; SP=Saprolito; RC= Rocha.

Leitura	Data	Hora	N.A. (m)	Método	Início (m)	Término (m)	Lavagem por tempo - 30 mim	Observação:
1	15/07/2020	15:10	4.60	T.Cavadeira:	0.00	5.00	Prof. Início (m):	AS COORDENADAS E COTAS DEVEM SER CONFIRMADAS TOPOGRAFICAMENTE
2	15/07/2020	15:20	4.36	T. Espiral:			Estágio 1 (m):	
3	15/07/2020	15:30	4.28	Lavagem:	5.00	12.15	Estágio 2 (m):	
4	16/07/2020	07:20	2.65				Estágio 3 (m):	

São Paulo, 23 Julho, 2020

Contrato nº: 10735-20

Revisão: R0

Sondador: Zenilson Juvenal Lima de Souza

Verificação: Rosane da Silva Araújo

Resp. Técnico:



Suporte
SONDAGENS E INVESTIGAÇÕES
WWW.SUPORTESOLOS.COM.BR

NOTA: Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à amostra ensaiada. A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra, após aprovação prévia e por escrito da empresa.

SUPORTE - SONDAGENS E INVESTIGAÇÕES

SEDE - Av. Camélia Borges Narciso, 582 - Bela São Pedro - São Pedro/SP - CEP 13.520-000 / FILIAL - Rua Gago Coutinho, 15 - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05075-020

http://www.suportesolos.com.br
contato@suportesolos.com.br