

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT)

Ensaio realizado conforme a NBR 6484/01 - Sondagens de simples reconhecimento com SPT.

Cliente: Accenture
 Obra: Projeto do Rodoanel RMBH - Alça Sul
 Local: Belo Horizonte/MG
 Data: Início: 01/08/2020
 Fim: 01/08/2020

Furo: **SP-05**
 Cota(m): -
 Coordenadas: N= 7790094.3800
 E= 587334.6100

Folha:
1 / 1

RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO (S.P.T.) 30cm FINAIS	N-SPT	NUMERO DE GOLPES	ESCALA (m)	PROF. CAMADA (m)	PERFIL GEOLOGICO	INTER. GEOL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	COMPACTADE OU CONSISTÊNCIA	N.A. (m)
0 10 20 30 40 50				0		AT	AREIA (FINA-MÉDIA) ARGILOSA, VERMELHA ESCURA		
	8	2/15 3/15 5/15		1.50	1			POUCO COMPACTA(O)	
	4/24	1/21 1/9 3/15			2			MOLE	
	3/35	1/20 1/20 2/15			3			MOLE	
	4	1/15 2/15 2/15			4	AL	ARGILA ARENOSA, CINZA CLARA E CINZA ESCURA	MOLE	
	6	2/15 3/15 3/15			5			MÉDIA(O)	
	4	2/15 2/15 2/15			6			MOLE	
	1/18	1/30 1/18		6.70	7	AL	AREIA (MÉDIA-FINA), CINZA ESCURA, COM CASCALHOS	FOFA(O)	7.65
	2	1/15 1/15 1/15			8			FOFA(O)	
	22	8/15 10/15 12/15		8.90	9			COMPACTA(O)	
	43	8/15 18/15 25/15			10	SAR	SILTE ARENOSO, AMARELA ESVERDEADA ESCURA, COM FRAGMENTOS DE ROCHA ALTERADA, (ROCHA MATRIZ: PARAGNAISSE)	MUITO COMPACTA(O)	
	41	10/15 15/15 26/15			11			MUITO COMPACTA(O)	
	50	12/15 20/15 30/15		12.45	12		Critério Especificado pelo Cliente	MUITO COMPACTA(O)	
				15					
				20					

LEGENDA DAS ABREVIACÕES PRESENTES NA COLUNA DE INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA:

SO=Solo Orgânico; SM=Sedimentos Marinhos; AT = Aterro; AL=Sedimentos Aluvionares; CO = Sedimentos Coluvionares; ST= Sedimentos Terciários; SR=Solo Residual de Rocha; SAR=Solo de Alteração de Rocha; SP=Saprolito; RC= Rocha.

Leitura	Data	Hora	N.A. (m)	Método	Início (m)	Término (m)	Lavagem por tempo - 30 mim	Observação:
1	30/07/2020	08:25	7.91	T.Cavadeira:	0.00	4.45	Prof. Início (m):	FURO DESLOCADO PELA ARTÉRIAS. - As coordenadas e cota devem ser confirmadas topograficamente.
2	30/07/2020	08:35	7.78	T. Espiral:			Estágio 1 (m):	
3	30/07/2020	08:45	7.65	Lavagem:	4.45	12.45	Estágio 2 (m):	
4							Estágio 3 (m):	

São Paulo, 3 Agosto, 2020

Contrato nº: 10735-20

Revisão: R0

Sondador: Francueldes Severiano de Lima

Verificação: Rosane da Silva Araújo

Resp. Técnico:



Suporte
SONDAGENS E INVESTIGAÇÕES
WWW.SUPORTESOLO.COM.BR

NOTA: Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à amostra ensaiada. A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra, após aprovação prévia e por escrito da empresa.

SUPORTE - SONDAGENS E INVESTIGAÇÕES

SEDE - Av. Camélia Borges Narciso, 582 - Bela São Pedro - São Pedro/SP - CEP 13.520-000 / FILIAL - Rua Gago Coutinho, 15 - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05075-020

http://www.suportesolos.com.br
contato@suportesolos.com.br