

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT)

Ensaio realizado conforme a NBR 6484/01 - Sondagens de simples reconhecimento com SPT.

Cliente: Accenture
 Obra: Projeto do Rodoanel RMBH - Alça Sul
 Local: Belo Horizonte/MG
 Data: Início: 19/07/2020
 Fim: 19/07/2020

Furo: **SP-19**
 Cota(m): -
 Coordenadas: N= 7789586.9630
 E= 591865.0984

Folha:
1 / 1

RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO (S.P.T.) 30cm FINAIS	N-SPT	NUMERO DE GOLPES	ESCALA (m)	PROF. CAMADA (m)	PERFIL GEOLOGICO	INTER. GEOL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	COMPACTADE OU CONSISTENCIA	N.A. (m)
0 10 20 30 40 50			0	0.00					
	1/20	1/15 1/20			1	SR	SILTE ARENOSO, VERMELHO ESCURO	FOFA(O)	
	2	1/15 1/15 1/15			2			FOFA(O)	
	9	3/15 4/15 5/15			3			MÉDIA MENTE. COMPACTA(O)	
	9	3/15 4/15 5/15			4			MÉDIA MENTE. COMPACTA(O)	
	10	2/15 5/15 5/15	5		5			MÉDIA MENTE. COMPACTA(O)	
	11	3/15 5/15 6/15			6			MÉDIA MENTE. COMPACTA(O)	
	11	5/15 5/15 6/15			7			MÉDIA MENTE. COMPACTA(O)	
	9	5/15 5/15 4/15			8			MÉDIA MENTE. COMPACTA(O)	
	9	5/15 4/15 5/15			9			MÉDIA MENTE. COMPACTA(O)	
	8	5/15 4/15 4/15	10		10			POUCO COMPACTA(O)	
	10	5/15 6/15 4/15			11			MÉDIA MENTE. COMPACTA(O)	
	40/20	12/15 30/15 10/5		11.85	12	SAR	SILTE ARENOSO, VARIEGADO (AMARELO, MARROM, VERDE), CAULINÍTICO E MICÁCEO, COM FRAGMENTOS DE ROCHA ALTERADA, (ROCHA MATRIZ: PARAGNAISSE)	COMPACTA(O)	
	10/15	20/15 10/15		13.50	13			COMPACTA(O)	
							Impenetrável à Escavação Manual		
			15						
			20						

LEGENDA DAS ABREVIATURAS PRESENTES NA COLUNA DE INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA:

SO=Solo Orgânico; SM=Sedimentos Marinhas; AT = Aterro; AL=Sedimentos Aluvionares; CO = Sedimentos Coluvionares; ST= Sedimentos Terciários; SR=Solo Residual de Rocha; SAR=Solo de Alteração de Rocha; SP=Saprolito; RC= Rocha.

Leitura	Data	Hora	N.A. (m)	Método	Início (m)	Término (m)	Lavagem por tempo - 30 mim	Observação:
1				T.Cavadeira:	0.00	13.50	Prof. Início (m):	IMPENETRÁVEL À EQUIPAMENTOS MANUAIS (TOPO ROCHOSO). - FURO DESLOCADO DEVIDO AO DIFÍCIL ACESSO AO PONTO. AS COORDENADAS E COTAS DEVEM SER CONFIRMADAS TOPOGRAFICAMENTE.
2				T. Espiral:			Estágio 1 (m):	
3				Lavagem:			Estágio 2 (m):	
4							Estágio 3 (m):	

São Paulo, 31 Julho, 2020

Contrato nº: 10735-20

Revisão: R0

Sondador: Francueldes Severiano de Lima

Verificação: Rosane da Silva Araújo

Resp. Técnico:



Suporte
 SONDAÇÕES E INVESTIGAÇÕES
 WWW.SUPORTESOLO.COM.BR

NOTA: Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à amostra ensaiada. A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra, após aprovação prévia e por escrito da empresa.

SUPORTE - SONDAÇÕES E INVESTIGAÇÕES

SEDE - Av. Camélia Borges Narciso, 582 - Bela São Pedro - São Pedro/SP - CEP 13.520-000 / FILIAL - Rua Gago Coutinho, 15 - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05075-020

http://www.suportesolos.com.br
 contato@suportesolos.com.br