

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT)

Ensaio realizado conforme a NBR 6484/01 - Sondagens de simples reconhecimento com SPT.

Cliente: Accenture

Obra: Projeto do Rodoanel RMBH - Alça Sul

Local: Belo Horizonte/MG

Data: Início: 27/07/2020

Fim: 27/07/2020

Furo: **SP-50**

Cota(m): -

Coordenadas: N= 7782461.0300

E= 597316.7100

Folha:

1 / 1

RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO (S.P.T.) 30cm FINAIS	N-SPT	NUMERO DE GOLPES	ESCALA (m)	PROF. CAMADA (m)	PERFIL GEOLOGICO	INTER. GEOL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	COMPACTIDADE OU CONSISTENCIA	N.A. (m)
				0.00					
	4	1/15 2/15 2/15			1				
	3	1/15 1/15 2/15			2				
	4	1/15 2/15 2/15			3				
	4	2/15 2/15 2/15			4	SR	SILTE ARENOSO, MARROM ESCURO E AMARELO ESCURO		4.78
	5	2/15 2/15 3/15			5				
	5	2/15 2/15 3/15			6				
	6	2/15 3/15 3/15			7				
	6	2/15 3/15 3/15		8.65	8				
	26	4/15 9/15 17/15			9	SR	SILTE ARGILOSO, MARROM AMARELADO ESCURO		
	16	3/15 4/15 12/15		10.50	10				
	14	3/15 5/15 9/15			11				
	10	5/15 4/15 6/15			12	SR	AREIA (FINA) SILTOSA, MARROM ESCURA E AMARELA ESCURA		
	10	5/15 4/15 6/15			13				
	12	3/15 5/15 7/15		14.80	14				
	43	13/15 30/15			15				
	41	11/15 30/15			16	SAR	SILTE ARENOSO, MARROM AMARELADO ESCURO, COM FRAGMENTOS DE ROCHA ALTERADA, (ROCHA MATRIZ: PARAGNAISSE)		
	48/29	18/15 30/14		17.39	17				
							Critério Especificado pelo Cliente		

LEGENDA DAS ABREVIACOES PRESENTES NA COLUNA DE INTERPRETACAO GEOLOGICA:

SO=Solo Orgânico; SM=Sedimentos Marinhos; AT = Aterro; AL=Sedimentos Aluvionares; CO = Sedimentos Coluvionares; ST= Sedimentos Terciários; SR=Solo Residual de Rocha;SAR=Solo de Alteração de Rocha; SP=Saprolito; RC= Rocha.

Leitura	Data	Hora	N.A. (m)	Método	Início (m)	Término (m)	Lavagem por tempo - 30 mim
1	27/07/2020	10:50	4.95	T.Cavadeira:	0.00	5.00	Prof. Início (m):
2	27/07/2020	10:40	4.80	T. Espiral:			Estágio 1 (m):
3	27/07/2020	10:30	4.78	Lavagem:	5.00	17.39	Estágio 2 (m):
4							Estágio 3 (m):

Observação:

As coordenadas e cota devem ser confirmadas topograficamente: COORDENADAS OBTIDAS DO GPS DE CAMPO (PROJEÇÃO UTM E DATUM WGS84).

São Paulo, 18 Agosto, 2020

Contrato nº: 10735-20

Revisão: R0

Sondador: Francueldes Severiano de Lima

Verificação: Rosane da Silva Araújo

Resp. Técnico:



Suporte
SONDAGENS E INVESTIGAÇÕES
WWW.SUPORTESOLOS.COM.BR

NOTA: Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à amostra ensaiada. A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra, após aprovação prévia e por escrito da empresa.

SUPORTE - SONDAGENS E INVESTIGAÇÕES

SEDE - Av. Camélia Borges Narciso, 582 - Bela São Pedro - São Pedro/SP - CEP 13.520-000 / FILIAL - Rua Gago Coutinho, 15 - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05075-020

http://www.suportesolos.com.br
contato@suportesolos.com.br