

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT)

Ensaio realizado conforme a NBR 6484/01 - Sondagens de simples reconhecimento com SPT.

Cliente: Accenture
 Obra: Projeto do Rodoanel RMBH - Alça Sul
 Local: Belo Horizonte/MG
 Data: Início: 22/07/2020
 Fim: 22/07/2020

Furo: **SP-26**
 Cota(m): -
 Coordenadas: N= 7789360.3700
 E= 593827.3600

Folha:
1 / 1

RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO (S.P.T.) 30cm FINAIS	N-SPT	NUMERO DE GOLPES	ESCALA (m)	PROF. CAMADA (m)	PERFIL GEOLOGICO	INTER. GEOL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	COMPACTIDADE OU CONSISTÊNCIA	N.A. (m)
0 10 20 30 40 50			0	0.00					
	3	1/15 1/15 2/15			1	SR	AREIA (FINA) SILTOSA, MARROM ESCURA E AMARELA ESCURA	FOFA(O)	
	5	1/15 2/15 3/15			2			POUCO COMPACTA(O)	
	5	1/15 2/15 3/15			3			POUCO COMPACTA(O)	
	6	1/15 2/15 4/15			4			POUCO COMPACTA(O)	
	6	2/15 3/15 3/15	5		5			POUCO COMPACTA(O)	
	6	1/15 2/15 4/15			6			POUCO COMPACTA(O)	
	9	2/15 5/15 4/15			7			MÉDIA MENTE. COMPACTA(O)	
	11	2/15 5/15 6/15			8			MÉDIA MENTE. COMPACTA(O)	
	9	2/15 4/15 5/15			9			MÉDIA MENTE. COMPACTA(O)	
	11	2/15 5/15 6/15	10		10			MÉDIA MENTE. COMPACTA(O)	
	9	5/15 4/15 5/15		11.70	11			MÉDIA MENTE. COMPACTA(O)	
	9	5/15 4/15 5/15			12	SR	SILTE ARENOSO, AMARELO ESCURO - OBSERVA-SE FORMATOS DE CLASTOS ALTERADOS NA MATRIZ	MÉDIA MENTE. COMPACTA(O)	
	8	2/15 5/15 3/15			13			POUCO COMPACTA(O)	
	8	2/15 3/15 5/15			14			POUCO COMPACTA(O)	
	7	2/15 3/15 4/15	15	15.45	15			POUCO COMPACTA(O)	
							Critério Especificado pelo Cliente		
			20						

LEGENDA DAS ABREVIACIONES PRESENTES NA COLUNA DE INTERPRETAÇÃO GEOLOGICA:

SO=Solo Orgânico; SM=Sedimentos Marinhos; AT = Aterro; AL=Sedimentos Aluvionares; CO = Sedimentos Coluvionares; ST= Sedimentos Terciários; SR=Solo Residual de Rocha; SAR=Solo de Alteração de Rocha; SP=Saprolito; RC= Rocha.

Leitura	Data	Hora	N.A. (m)	Método	Início (m)	Término (m)	Lavagem por tempo - 30 mim	Observação:
1				T.Cavadeira:	0.00	15.45	Prof. Início (m):	PONTO DESLOCADO DEVIDO AO DIFÍCIL ACESSO. - As coordenadas e cota devem ser confirmadas topograficamente.
2				T. Espiral:			Estágio 1 (m):	
3				Lavagem:			Estágio 2 (m):	
4							Estágio 3 (m):	

São Paulo, 31 Julho, 2020

Contrato nº: 10735-20

Revisão: R0

Sondador: Francueldes Severiano de Lima

Verificação: Rosane da Silva Araújo

Resp. Técnico:



Suporte
 SONDA GENS E INVESTIGAÇÕES
 WWW.SUPORTESOLO S.COM.BR

NOTA: Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à amostra ensaiada. A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra, após aprovação prévia e por escrito da empresa.

SUPORTE - SONDA GENS E INVESTIGAÇÕES

SEDE - Av. Camélia Borges Narciso, 582 - Bela São Pedro - São Pedro/SP - CEP 13.520-000 / FILIAL - Rua Gago Coutinho, 15 - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05075-020

http://www.suportesolos.com.br
 contato@suportesolos.com.br