

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT)

Ensaio realizado conforme a NBR 6484/20 - Sondagens de simples reconhecimento com SPT.

Cliente: SYSTRA

Obra: Projeto do Rodoanel - Contorno de BH

Local: Belo Horizonte/MG

Data: Início: 29/06/2021
Fim: 29/06/2021

Furo: **SP-15**

Cota(m): -

Coordenadas: N= 7786896,3700

E= 603741,0700

Folha:

1 / 1

RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO (S.P.T.) 30cm FINAIS	N-SPT	NUMERO DE GOLPES	ESCALA (m)	PROF. CAMADA (m)	PERFIL GEOLOGICO	INTER. GEOL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	COMPACTADE OU CONSISTÊNCIA	N.A. (m)
				0,00		AT	AREIA (FINA-MÉDIA) ARGILOSA, MARRON ESCURA		
	5	1/15 2/15 3/15			1	SR	ARGILA SILTOSA, VERMELHA ESCURA	MOLE	
	7	2/15 3/15 4/15			2			MÉDIA(O)	
	9	2/15 4/15 5/15			3			MÉDIA(O)	
	13	3/15 5/15 8/15		3,90	4	SR	SILTE ARENOSO, MARRON AVERMELHADA CLARA - SOLO DE ALTERAÇÃO DE METAGRAUVACA	MÉDIA MENTE. COMPACTA(O)	
	10	3/15 4/15 6/15			5			MÉDIA MENTE. COMPACTA(O)	
	21	5/15 9/15 12/15			6			COMPACTA(O)	
	17	4/15 7/15 10/15			7			MÉDIA MENTE. COMPACTA(O)	
	23	7/15 10/15 13/15			8			COMPACTA(O)	
	28	8/15 12/15 16/15			9			COMPACTA(O)	
	37	10/15 16/15 21/15			10			COMPACTA(O)	
	32	9/15 13/15 19/15			11			COMPACTA(O)	
	39	12/15 17/15 22/15			12			COMPACTA(O)	
	38	11/15 15/15 23/15			13			COMPACTA(O)	
	43	10/15 18/15 25/15			14			MUITO COMPACTA(O)	
	46	12/15 19/15 27/15			15			MUITO COMPACTA(O)	
				15,45	15		Critério Especificado pelo Cliente		

LEGENDA DAS ABREVIATURAS PRESENTES NA COLUNA DE INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA:

SO=Solo Orgânico; SM=Sedimentos Marinhos; AT = Aterro; AL=Sedimentos Aluvionares; CO = Sedimentos Coluvionares; ST= Sedimentos Terciários; SR=Solo Residual de Rocha; SAR=Solo de Alteração de Rocha; SP=Saprolito; RC= Rocha.

Leitura	Data	Hora	N.A. (m)	Método	Início (m)	Término (m)	Lavagem por tempo - 30 mim	Observação:
1	29/06/2021	13:22	SECO	T.Cavadeira:	0,00	15,45	Prof. Início (m):	As coordenadas e cota devem ser confirmadas topograficamente.
2				T. Espiral:			Estágio 1 (m):	
3				Lavagem:			Estágio 2 (m):	
4							Estágio 3 (m):	

São Paulo, 8 Julho, 2021

Contrato nº: 11447-21

Revisão: R0

Sondador: Francisco de Assis Lacerda Ferreira

Verificação: Rosane da Silva Araújo

Resp. Técnico:
Maurício Malanconi
CREA: 5063078630



NOTA: Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à amostra ensaiada. A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra, após aprovação prévia e por escrito da empresa.

SUPORTE - SONDAJENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS

SEDE - Av. Camélia Borges Narciso, 582 - Bela São Pedro - São Pedro/SP - CEP 13.520-000 / FILIAL - Rua Gago Coutinho, 15 - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05075-020

http://www.suportesolos.com.br
contato@suportesolos.com.br