

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAAGEM A PERCUSSÃO (SPT)

Ensaio realizado conforme a NBR 6484/01 - Sondagens de simples reconhecimento com SPT.

Cliente: Accenture

Obra: Projeto do Rodoanel RMBH - Alça Sul

Local: Belo Horizonte/MG

Data: Início: 20/07/2020
Fim: 20/07/2020

Furo: **SP-16**

Cota(m): -

Coordenadas: N= 7789230.1630

E= 590525.9927

Folha:

1 / 1

RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO (S.P.T.) 30cm FINAIS	N-SPT	NUMERO DE GOLPES	ESCALA (m)	PROF. CAMADA (m)	PERFIL GEOLOGICO	INTER. GEOL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	COMPACTAÇÃO OU CONSISTÊNCIA	N.A. (m)
				0.00		AT	AREIA (FINA-MÉDIA) ARGILOSA, MARROM ESCURA, COM FRAGMENTOS VEGETAIS		
				0.40					
	14	6/15 7/15 7/15			1	SR	SILTE ARENOSO, MARROM AMARELADO ESCURO	MÉDIANA MENTE. COMPACTA(O)	
	11	4/15 5/15 6/15		2.60	2			MÉDIANA MENTE. COMPACTA(O)	
	7	2/15 3/15 4/15			3	SR	AREIA (FINA) SILTOSA, MARROM ACINZENTADA CLARA	POUCO COMPACTA(O)	
	7	3/15 3/15 4/15		4.45	4			POUCO COMPACTA(O)	
	15	3/15 6/15 9/15			5			MÉDIANA MENTE. COMPACTA(O)	
	18	4/15 8/15 10/15			6	SR	AREIA (FINA) ARGILOSA, MARROM ACINZENTADA CLARA - COMPACTA	MÉDIANA MENTE. COMPACTA(O)	
	27	5/15 10/15 17/15			7			COMPACTA(O)	
	20	4/15 7/15 13/15		8.60	8			COMPACTA(O)	
	12	3/15 5/15 7/15			9			MÉDIANA MENTE. COMPACTA(O)	9.38
	7	3/15 3/15 4/15			10			POUCO COMPACTA(O)	
	9	3/15 4/15 5/15			11	SAR	AREIA (FINA-MÉDIA) SILTOSA, AMARELA ESCURA - SOLO DE ALTERAÇÃO DE ROCHA DE PARAGNAISSE	MÉDIANA MENTE. COMPACTA(O)	
	13	4/15 5/15 8/15			12			MÉDIANA MENTE. COMPACTA(O)	
	26	5/15 9/15 17/15			13			COMPACTA(O)	
	24	6/15 11/15 13/15			14			COMPACTA(O)	
	32	8/15 12/15 20/15		15.45	15			COMPACTA(O)	
							Critério Especificado pelo Cliente		

LEGENDA DAS ABREVIATURAS PRESENTES NA COLUNA DE INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA:

SO=Solo Orgânico; SM=Sedimentos Marinhos; AT = Aterro; AL=Sedimentos Aluvionares; CO = Sedimentos Coluvionares; ST= Sedimentos Terciários; SR=Solo Residual de Rocha; SAR=Solo de Alteração de Rocha; SP=Saprolito; RC= Rocha.

Leitura	Data	Hora	N.A. (m)	Método	Início (m)	Término (m)	Lavagem por tempo - 30 mim
1	20/07/2020	10:30	9.50	T.Cavadeira:	0.00	15.45	Prof. Início (m):
2	20/07/2020	10:40	9.45	T. Espiral:			Estágio 1 (m):
3	20/07/2020	10:50	9.38	Lavagem:			Estágio 2 (m):
4							Estágio 3 (m):

Observação:
FURO DESLOCADO POR IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO. - As coordenadas e cota devem ser confirmadas topograficamente.

São Paulo, 31 Julho, 2020

Contrato nº: 10735-20

Revisão: R0

Sondador: Zenilson Juvenal Lima de Souza

Verificação: Rosane da Silva Araújo

Resp. Técnico:

